



**COMITÊ PARALÍMPICO
BRASILEIRO**



AMOSTRAS

FABIANO BRAGHETTO BIANO

ITEM 09 – CASE PARA NOTEBOOK

Produto em conformidade com as especificações apresentadas.

ITEM 10 – LANCHEIRA

Tecido de baixa qualidade, comprometendo a estrutura e a sustentação do produto. As dimensões apresentadas são superiores às especificadas no Termo de Referência. Além disso, a amostra possui apenas um compartimento com zíper, enquanto o descritivo técnico prevê dois compartimentos.

ITEM 11 – MOCHILA

Alças com pouca resistência e baixo nível de acolchoamento. A divisória destinada ao notebook apresenta acolchoamento insuficiente para garantir a proteção adequada do equipamento.

ITEM 12 – NECESSAIRE

Produto em conformidade com as dimensões especificadas.

ITEM 13 – SHOULDER BAG

Produto sem acabamento completo em forro interno. As dimensões do corpo da bolsa e da alça diferem das especificações solicitadas. O zíper deveria possuir puxador em courvin, conforme descritivo técnico, porém esse acabamento não foi apresentado na amostra.

ITEM 14 – ECOBAG

Tecido de boa qualidade e acabamento satisfatório. No entanto, as dimensões da amostra estão divergentes das especificadas e o

CENTRO DE TREINAMENTO PARALÍMPICO BRASILEIRO
Rod. dos Imigrantes, km 11,5 - Vila Guarani, São Paulo - SP, 04329-100



@braparalímpico



comitê paralímpico brasileiro



@brasilparalímpico



**COMITÊ PARALÍMPICO
BRASILEIRO**



produto não possui bolso interno, conforme exigido no Termo de Referência.

ITEM 15 – MOCHILA SACO

As alças, confeccionadas em cordão de poliéster trançado, apresentam baixa qualidade e extremidades frágeis, com risco de desprendimento durante o uso.

ITEM 16 – BONÉ

O Termo de Referência não especifica a dimensão da aba do boné; contudo, o modelo apresentado possui aba aproximadamente 1,5 cm menor em comparação aos modelos adquiridos anteriormente pelo Comitê. O tecido utilizado apresenta menor qualidade e estrutura mais rígida. Recomenda-se a utilização de fecho com fivela ajustável, em substituição ao sistema snapback.

ITEM 17 – TIRANTE PARA COPO

As dimensões estão em conformidade com o especificado. Entretanto, o anel de silicone apresenta baixa qualidade, já evidenciando rasgo na amostra. O acabamento da costura e da chapa metálica também é insatisfatório.

ITEM 18 – CHAVEIRO

Produto com acabamento de baixa qualidade, apresentando chapa metálica mal fechada e fios aparentes/soltos.

CONCLUSÃO:

Com base na análise técnica realizada, verificou-se que parte das amostras apresentadas apresentou divergências em relação às especificações estabelecidas no Termo de Referência, especialmente





**COMITÊ PARALÍMPICO
BRASILEIRO**



quanto às dimensões, ao acabamento, aos materiais empregados e às características funcionais exigidas.

Diante das não conformidades identificadas, este parecer técnico manifesta-se pela desclassificação da proposta, por descumprimento dos requisitos mínimos previstos no instrumento convocatório. O presente documento registra as inconsistências constatadas, subsidiando a decisão da área competente quanto à aceitação ou rejeição das amostras apresentadas.

FOTOS ANEXAS:



CENTRO DE TREINAMENTO PARALÍMPICO BRASILEIRO
Rod. dos Imigrantes, km 11,5 - Vila Guarani, São Paulo - SP, 04329-100



@braparálímpico



comitê paralímpico brasileiro



@brasilparalímpico



COMITÊ PARALÍMPICO
BRASILEIRO



CENTRO DE TREINAMENTO PARALÍMPICO BRASILEIRO
Rod. dos Imigrantes, km 11,5 - Vila Guarani, São Paulo - SP, 04329-100



@braparalímpico



comitê paralímpico brasileiro



@brasilparalímpico



**COMITÊ PARALÍMPICO
BRASILEIRO**



CENTRO DE TREINAMENTO PARALÍMPICO BRASILEIRO
Rod. dos Imigrantes, km 11,5 - Vila Guarani, São Paulo - SP, 04329-100



@braparalímpico



comitê paralímpico brasileiro



@brasilparalímpico



**COMITÊ PARALÍMPICO
BRASILEIRO**



CENTRO DE TREINAMENTO PARALÍMPICO BRASILEIRO
Rod. dos Imigrantes, km 11,5 - Vila Guarani, São Paulo - SP, 04329-100



@braparalímpico



comitê paralímpico brasileiro



@brasilparalímpico



COMITÊ PARALÍMPICO
BRASILEIRO



CENTRO DE TREINAMENTO PARALÍMPICO BRASILEIRO
Rod. dos Imigrantes, km 11,5 - Vila Guarani, São Paulo - SP, 04329-100



@braparalímpico




comitê paralímpico brasileiro



@brasilparalímpico



**COMITÊ PARALÍMPICO
BRASILEIRO**



CENTRO DE TREINAMENTO PARALÍMPICO BRASILEIRO
Rod. dos Imigrantes, km 11,5 - Vila Guarani, São Paulo - SP, 04329-100



@braparalímpico



comitê paralímpico brasileiro



@brasilparalímpico